

---

Subject: USB Gerät

Posted by [MisterX](#) on Mon, 11 Oct 2004 22:02:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Ich habe da ein mächtiges Problem, und zwar habe ich mir eine USB-Webcam angeschafft und möchte nun das LiveBild von ihr in LabView anzeigen. Die Kamera ist die Phillips ToUCam Pro II. Wieso wird sie nicht im Measurement & Automation Explorer angezeigt?

Könnte ich das Bild auf eine andere Weise bekommen? Es gibt unzählige Programme wie NetMeeting etc. in denen das Bild einwandfrei angezeigt wird. Es muss doch möglich sein, dass LabView eine einfache USB-Cam anzeigt.

Hinweis an Herbert: Bitte verweise nicht schon wieder an NI selbst. Wieso existiert sonst dieses Forum?

Gruß,

Emanuel

---