

---

Subject: Re: USB Gerät

Posted by [MisterX](#) on Wed, 13 Oct 2004 16:51:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe mich mal auf ni.com schlau gemacht, was USB-Geräte anbelangt. Um USB-Geräte im MAX anzeigen zu können, muss man einen eigenen Treiber erstellen (inf-Datei). Dies geschieht mit dem VISA Driver Development Wizard. Tja, jetzt meine Frage: Wo finde ich diesen Wizard? Ist er schon standardmäßig bei LabView dabei?

Würdet ihr mir die Variante mit dem Erstellen des Treibers empfehlen, oder eher den Gebrauch der schon vorhandenen AddOn's für LabView (XOn etc.)?

Liebe Grüße,

Emanuel

---