
Subject: NI-SRQ 319718: FieldPoint LVRT Controller & LV8

Posted by [Brand](#) on Mon, 20 Feb 2006 16:23:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe LVUG-Fans,

wenn ihr einen FieldPoint LVRT Controller mit LV 8 RT in Betrieb nehmen wollt, gilt es nach Aussage von NI folgendes zu beachten.

- FP Controller wie üblich im MAX konfigurieren
- Folgende Treiber NICHT installieren, weil sonst die angeschlossenen Module nicht gefunden werden.
 - . Variable Client Support,
 - . Network Variable Engine,
 - . Modbus I/O Server,
- Erst jetzt dürfen die vorgenannten Treiber installiert werden.

VORSICHT: Die Network Variable Engine benötigt 64MByte RAM. Wenn diese nicht verfügbar sind, reagiert der Controller nicht mehr und man nicht das einfachste VI runterladen und ausführen.

Hinweis: Wenn es immer noch Probleme gibt, solltet ihr den Controller im Save Mode starten, den CompactFlash formatieren und von vorn beginnen. Das hat bei mir geholfen.

Gruß Holger