

---

Subject: Re: Schrittmotorsteuerung: COM-port- Kommunikation  
Posted by [Matthias Karmann](#) on Thu, 02 Mar 2006 15:59:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Holger,  
Erstmal danke für deine schnelle Hilfe.  
Ich hab da was passendes im Internet gefunden (siehe ZIP im Anhang,) mit dem ich die Lösung für mein erstes Problem schon überwunden habe.  
Leider bin ich schon beim nächsten Problem:  
Ich erhalte zwar eine Rückmeldung über den Status der Hall-Sensoren und der Rotor-Position, jedoch kann ich diese nicht weiterverarbeiten um die Position des Rotors anzeigen lassen bzw. definiert anzusteuern? Ich habe schon einige Ansätze ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Irgendwie finde ich keine passendes Sub-VI in der DesCmd.lib. Wie kann ich mir nun ein entsprechendes VI selbst erstellen. Mehrere Versuche mit Hilfe der "Call Library Function Node" ein eigenes VI zu basteln schlugen fehl. Vorbild waren Sub-VIs wie z.B. das SetVelocity.vi (siehe zip) usw. Denn, da ich Labview-Anfänger (Grundkurs Herbert Pichlik ) bin versuche ich meist vorhandene VIs zu suchen, zu verstehen und anschließend zu modifizieren, was auch bisher ganz gut geklappt hat.

Kannst du mir da einen Tipp geben wie ich das ganze anpacken soll?  
Besten Dank!  
Gruß,  
Matthias

#### File Attachments

---

1) [205679-LabViewWinDll-D.zip](#), downloaded 1057 times

---