
Subject: Sehe mein USB-Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht.
Posted by [Roland Bauernfeind](#) on Thu, 12 Aug 2004 13:16:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe eine Sensoreinheit mittels USB an den PC angeschlossen. Die Sensoreinheit wurde von WindowsXP erkannt, der Treiber mittels Plug&Play installiert. Im Windows-Geräte-Manager wird die Sensoreinheit als betriebsbereit angezeigt. Nun möchte ich die Verbindung mit VISA Interactive Control testen, jedoch sehe ich mein Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht. Woran kann das liegen?
