
Subject: Re: Sehe mein USB-Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht.

Posted by [Herbert Pichlik](#) on Thu, 12 Aug 2004 15:02:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Roland,
ich gehe davon aus, dass Du mit nicht NI-USB-Geräten immer Schwierigkeiten hast innerhalb des MAX zu kommunizieren.
Wende Dich in diesem Fall direkt an National Instruments.
Die müssten Dir hier eine Erklärung geben können.
Herzliche Grüße
Herbert
