Subject: Re: Sehe mein USB-Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht.

Posted by Herbert Pichlik on Thu, 12 Aug 2004 15:02:29 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Roland,

ich gehe davon aus, dass Du mit nicht NI-USB-Geräten immer Schwierigkeiten hast innerhalb des MAX zu kommunizieren.

Wende Dich in diesem Fall direkt an National Instruments.

Die müssten Dir hier eine Erklärung geben können.

Herzliche Grüße

Herbert