

---

Subject: Sehe mein USB-Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht.  
Posted by [Roland Bauernfeind](#) on Thu, 12 Aug 2004 13:16:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe eine Sensoreinheit mittels USB an den PC angeschlossen. Die Sensoreinheit wurde von WindowsXP erkannt, der Treiber mittels Plug&Play installiert. Im Windows-Geräte-Manager wird die Sensoreinheit als betriebsbereit angezeigt. Nun möchte ich die Verbindung mit VISA Interactive Control testen, jedoch sehe ich mein Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht. Woran kann das liegen?

---

---

Subject: Re: Sehe mein USB-Gerät im Measurement & Automation Explorer nicht.

Posted by [Herbert Pichlik](#) on Thu, 12 Aug 2004 15:02:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Roland,  
ich gehe davon aus, dass Du mit nicht NI-USB-Geräten immer Schwierigkeiten hast innerhalb des MAX zu kommunizieren.  
Wende Dich in diesem Fall direkt an National Instruments.  
Die müssten Dir hier eine Erklärung geben können.  
Herzliche Grüße  
Herbert

---